


|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 27/06/2019 16:23:02 |
| Yacimiento | Puesto Hernández |                |                     |
| Pozo       | PH 1455          | Certificación  | 1.141               |
| Operario 1 | Choque, Ivan     |                |                     |
| Operario 2 | Choque, Ivan     | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102              |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

