


Cliente	YPF	Fecha	28/01/2022 11:38:05
Yacimiento	Puesto Hernández		
Pozo	PH 1455	Certificación	1.617
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
28	01	22

PARTE DE OPERACIONES

N° 040695

Yacimiento: PH Cliente: PFMóvil: 102 Locación N° 1455Equipo N°: km: 1

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
—	—	—	Correcto
11:45	12:45	1:00	Prueba de tensión
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Jorge
AYUDANTE Espinoza Aldo

Firma Kompass srl

Firma autorizada



ATENCIÓN

PH 1455



USO OBLIGATORIO

Elementos de protección















