


Cliente	YPF	Fecha	13/12/2021 13:59:31
Yacimiento	Puesto Hernández		
Pozo	PH 1944	Certificación	1.526
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





RO-01.01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día

Mes

Año

13

12

2012

PARTE DE OPERACIONES

N° 040110

Yacimiento: PH

Cliente: VPF

Móvil: 102

Locación N° 1944

Equipo N°:

km: 20

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
15:00	18:30	0:30	Carrateo
18:30	16:30	1:00	Prueba de lesión
			4 anclajes
			Aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI

NO

Su opinión por el servicio brindado es:

EX

MB

B

R

M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

UDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada











