

Cliente YPF
Yacimiento PUESTO HERNANDEZ
Pozo PH 33
Operario 1 ORDOÑEZ, JORGE
Operario 2 MOYANO, MARCELO
Vehículo 102


Fecha 3/3/2022 11:23:16

Certificación 204

Cant. Anclajes 5


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



FECHA

03 03 2020

PARTE DE OPERACIONES

-00 41019

Equipo N°:

PH

Km.:

50

Móvil:

102

Locación N°:

33

Yacimiento:

PH

Cliente:

YRF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	13:30	1:30	Cortejo
13:30	14:30	1:00	Prueba de Jeringa
			5 asdos
			Apodado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI

NO

Su opinión por el servicio brindado es:

EX

MB

B

R

M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador:

Orlando Jorge

Ayudante:

Mayano Morales

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

YPF.Nq.PH-33



**IN
AUT**



















