


|            |                  |                |                    |
|------------|------------------|----------------|--------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 21/11/2018 9:42:43 |
| Yacimiento | Puesto Hernández |                |                    |
| Pozo       | PH 351           | Certificación  | 888                |
| Operario 1 | Choque, Ivan     |                |                    |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro  | Cant. Anclajes | 4                  |
| Vehículo   | 102              |                |                    |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: FALLO

