

Cliente	YPF	Fecha	11/10/2021 16:12:37
Yacimiento	Puesto Hernández		
Pozo	PH 370	Certificación	1.350
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
11	10	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039211

Yacimiento: PH Cliente: YRF

Móvil: PL Locación N° 370

Equipo N°: km: 52

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
15:45	17:30	1:45	cone tipo
17:30	18:30	1:00	Prueba de K1500
			5 ordenes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Odoirio Lopez

AYUDANTE Nayra Morales

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF


YPF.Nq.PH-370



ATENCIÓN



USO OBLIGATORIO



Empoli Servicios Especiales

PROTOCOLO DE PRUEBA

FECHA DE TESTEO: _____

TENSION T/MIN: _____ ANGULO: _____

ANGULO: _____

VERIFICA ☐

NO VERIFICA ☐















