


Cliente	YPF	Fecha	21/06/2018 9:49:48
Yacimiento	Puesto Hernández		
Pozo	PH 536	Certificación	622
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: anclaje en mal estado




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: fallo



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: fallo



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: fallo

