


|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 01/11/2019 10:58:25 |
| Yacimiento | Puesto Hernández |                |                     |
| Pozo       | PH 540           | Certificación  | 1.427               |
| Operario 1 | Choque, Ivan     |                |                     |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro  | Cant. Anclajes | 5                   |
| Vehículo   | 102              |                |                     |

**Anclaje Nro.: 1**

Observaciones:




**Anclaje Nro.:**

Observaciones: NO SE ENCONTRO EL ANCLAJE


**Anclaje Nro.: 3**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 4**

Observaciones:



**Anclaje Nro.: 5**

Observaciones:

