

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 133

Fecha de Emisión: 29/07/2022

ÁREA PRODUCCIÓN	Puesto Hernández
POZO	PH-1694
LATITUD	
LONGITUD	
TENSIÓN MAX APLICADA	7.400,00
TENSIÓN DE REFERENCIA	API 4 G
ANCLAJES VERIFICAODOS	1
FECHA	29/07/2022
HORA	12:26:58
INTERNO	
PATRÓN	
MARCA	IVECO
MODELO	DAILY 70C16
Nº SERIE	
CERT CALIBRACIÓN	
FECHA VTO CAL	

**Personal Interviniente**

TOSI, ANGELO

MOYANO, MARCELO

  
Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario

  
Firma Kompass s.r.l.  
(C) Escaneado con CamScanner

Firma Operario

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 133

Fecha de Emisión: 29/07/2022


Nº Anclaje	Orientación	Zona	Dist. Boca de Pozo	Long Inicial	Long Final	Resultado	Tipo
2	NE	D	27,00	25,00	35,00	Apto	PRUEBA

**DEFECTOS**

Deformaciones	N
Desgaste Localizado	N
Rotura Alma	N
Rotura Alambre	N
Corrosión	N

**TERMINA OJAL**

Emplomado	N
Encasquillado	S

**TERRENO**

Desnivel Pronunciado	N
Anclaje Inaccesible	N
Drenaje Fluidos	N

**Observaciones:**

HOMOLOGADO

ANTES

DESPUÉS