


Cliente	YPF	Fecha	4/3/2022 12:23:57
Yacimiento	PUESTO HERNANDEZ		
Pozo	PH 33	Certificación	205
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 03-03-2022 APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 03-03-2022 APROBADO

Anclaje Nro.: 3


Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 03-03-2022 APROBADO

Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 03-03-2022 APROBADO

Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





YPF

YPF.Nq.PH-33



ATENCIÓN



**PROHIBIDO
INGRESAR SIN
AUTORIZACIÓN**







FECHA

04 03 22

PARTE DE OPERACIONES

-00 41020

Equipo N°.: PH Km.: 28

Móvil: 102 Locación N°.: 33

Acimiento: PH Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11,30hs	12,30hs	1hs	CARRETERO
12,30hs	13,00hs	0,30hs	PRUEBA DE TENSION 1 ANCHIZ
			APROBADO.

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

- Anchiz N°5 DE UBICADO.

Operador: Luciano Marcelo

Ayudante: Tosi Angelo.

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado