


Cliente	YPF	Fecha	18/11/2021 10:41:46
Yacimiento	ZONA VARIAS	Certificación	1.470
Pozo	PM X6	Cant. Anclajes	4
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO		
Vehículo	102		

Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO













RECHA
LOCAL
REF
TEST
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD
DESCRIPCION





ET-1000
ET-1000
ET-1000







Día	Mes	Año
18	11	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039689

Yacimiento: PM Cliente: YRFMóvil: 102 Locación N° 6Equipo N°: km: 40

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09:15	10:45	1:30	Carreteo
10:45	11:45	1:00	Prueba de tension
			4 cables
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Ordaz JorgeAYUDANTE Mayra Marcela

Firma Kompass srl

Firma autorizada