


Cliente	YPF	Fecha	22/12/2021 14:28:13
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	PMO 213	Certificación	1.545
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





RO-01.01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
22	12	21

PARTE DE OPERACIONES N° 040256

Yacimiento: PHp Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 213

Equipo N°: km: 100

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:30	14:30	3:00	Corredor
14:30	15:30	1:00	Pruebas de pozos
			4 andjes
			Ardores

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Orlando Jorge

AYUDANTE Espinoza Aldo

Firma Kompas srl

Firma autorizada

















