

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 110

Fecha de Emisión: 19/07/2022

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ÁREA PRODUCCIÓN       | ZONAS VARIAS |
| POZO                  | PMO-31       |
| LATITUD               |              |
| LONGITUD              |              |
| TENSIÓN MAX APLICADA  | 7.400,00     |
| TENSIÓN DE REFERENCIA | API 4 G      |
| ANCLAJES VERIFICADOS  | 4            |
| FECHA                 | 19/07/2022   |
| HORA                  | 16:52:08     |
| INTERNO               |              |
| PATRÓN                |              |
| MARCA                 | IVECO        |
| MODELO                | DAILY 70C16  |
| Nº SERIE              |              |
| CERT CALIBRACIÓN      |              |
| FECHA VTO CAL         |              |

**Personal Interviniente**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| TOSI, ANGELO | ESPINOLA, ALDO FEDERICO |
|--------------|-------------------------|

Firma Kompass s.r.l.

Firma Kompass s.r.l.

Firma Operario


Firma Operario

**INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES**

Cód: 110

Fecha de Emisión: 19/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 1          | NO          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |

**DEFECTOS**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

**TERMINA OJAL**

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

**TERRENO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

**Observaciones:**

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 110

Fecha de Emisión: 19/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 2          | NE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 110

Fecha de Emisión: 19/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 3          | SE          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS




# INFORME DE VERIFICACIÓN DE ANCLAJES

Cód: 110

Fecha de Emisión: 19/07/2022

| Nº Anclaje | Orientación | Zona | Dist. Boca de Pozo | Long Inicial | Long Final | Resultado | Tipo   |
|------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 4          | SO          | D    | 27,00              | 25,00        | 35,00      | Apto      | PRUEBA |



## DEFECTOS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Deformaciones       | N |
| Desgaste Localizado | N |
| Rotura Alma         | N |
| Rotura Alambre      | N |
| Corrosión           | N |

## TERMINA OJAL

|               |   |
|---------------|---|
| Emplomado     | N |
| Encasquillado | S |

## TERRENO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Desnivel Pronunciado | N |
| Anclaje Inaccesible  | N |
| Drenaje Fluidos      | N |

## Observaciones:

HOMOLOGADO



ANTES



DESPUÉS