


Cliente	YPF	Fecha	15/3/2022 15:52:31
Yacimiento	ZONAS VARIAS		
Pozo	PMO-84	Certificación	246
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO EL 14-03-2022

Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO EL 14-03-2022

Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO EL 14-03-2022

Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO EL 14-03-2022



FECHA

15 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41165

Equipo N°: 102

Km.: 25

Móvil

Locación N°: 84

Yacimiento: P110

Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
15:00/H	15:45/H	45 MIN	CARGUEO
15:45/H	16:00/H	15 MIN	PRUEBA DE TENSION
			(1) UN ANCLATE
			APROBADO

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI

☐

NO

☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX

☐

MB

☐

B

☐

R

☐

M

☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: ESPINOLA ALDO

Ayudante: TOBI ANGELO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

