

Cliente	YPF	Fecha	29/12/2021 12:17:54
Yacimiento	PUNTA BARDA		
Pozo	PUB- A 4	Certificación	1.559
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



⚠ ATENCION

**Pozo controlado
por PUMP OFF**

Puede arrancar sin previo aviso!

Antes de intervenir en equipo de bombeo,
leer las siguientes instrucciones:

Avisar al Supervisor de Producción vía radio
de lo que se propone hacer.

En el tablero de comando eléctrico, ponga el interruptor
ubicado en la puerta en posición de OFF.

YPF

← **A POZO:
PuB.a 4**







ESTERR
FECHA DE TESTEO: _____

TENSION
Toneladas 7.4 (Minuto) 3

ANGULO 45°

LOC. _____

Nro. ANCLAJE: _____

APTO ☐

COMPASS Servicios Especiales
PROTOCOLO DE PRUEBA

FECHA DE TESTEO: 13/07/14 ANGULO 45

TENSION Tr/Mm: 14.1

OCCASION ANCLAJE: 14/07/14

VERIFICA ☐ NO VERIFICA ☐











RO-01 01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
28	12	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040272

Yacimiento: P V 13 Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° A-4

Equipo N° / km: 13

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13,30 HS	14,00 HS	0,30 HS	CORTEO
14,00 HS	15,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Gustavo Marcelo

AYUDANTE

Esteban Marcelo

Firma Kompass srl

Firma autorizada

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO: Color