

Cliente	YPF	Fecha	29/12/2021 11:14:58
Yacimiento	PUNTA BARDA		
Pozo	PUB -116	Certificación	1.557
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	103		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



⚠ ATENCION

Pozo controlado
por PUMP OFF

Puede arrancar sin previo aviso!

Antes de intervenir en equipo de bombeo,
leer las siguientes instrucciones:

Avísar al Supervisor de Producción vía radio
delo que se propone hacer.

En el tablero de comando eléctrico, ponga el interruptor
ubicado en la puerta en posición de OFF.

YPF

← **A POZO:
PuB a-116**





IDENTIFICACION DE LA FIBRA
EQUIPO DE TESTEO: ☒ SI ☐ NO
EXTENSION Tm/Mm: ☒ SI ☐ NO
LOCALIZACION N° ANCLAJE: 201 / 1110 ANGULO: ☒ SI ☐ NO
VERIFICA: ☒ SI ☐ NO VERIFICA













RO-01.01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día Mes Año
20 12 21

PARTE DE OPERACIONES

N° 040271

Yacimiento: PUB

Cliente: YPF

Móvil: 102

Locación N° 116

Equipo N°: /

km: 15

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12,00 HS	12,30 HS	0,30 HS	CARGA DE TUBO
12,30 HS	13,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			Y ANCHOS
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐


Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

OPERADOR

Raymundo Marcelo

AYUDANTE

Estimela Alsó


Firma Kompass srl

Firma autorizada