






INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

MOVIL 103 - KPW033



Operador 1: Perez, Claudio 30480878

Operador 2: Choque, Ivan 33740408

Pozo

16

Yacimiento

SCB

Observaciones:

ANCLAJE Nº 2 FUERA DE LOCACION