


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: SCB 25

Yacimiento: SCB

Observaciones:

FALLÓ ANCLAJE N° 1 Y 2