



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


05:24:53 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


04:54:49 p.m.



45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)


04:45:28 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)

04:41:27 p.m.



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Francisco Quiles DNI 34420901

Pozo: SCB 59

Yacimiento: SCB

Observaciones: Aprobado.