


Cliente	YPF	Fecha	24/09/2021 11:56:43
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP 29	Certificación	1.309
Operario 1	Fernandez, Walter		
Operario 2	Ordoñez, Jorge	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día Mes Año
 24 09 2021

PARTE DE OPERACIONES

N° 038528

Yacimiento: SP Cliente: VSP

Móvil: 102 Locación N° 29

Equipo N°: km: 10

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:00	11:30	030	Calles
11:30	12:30	1100	Plumb & Potensión
			(4 ANCLAS APROPIADAS)

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☒ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☒ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

FELIX NUNDOZ WALTER

AYUDANTE

OLIVERO JORGE

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

SP-29















