


Cliente	YPF	Fecha	14/12/2021 11:32:11
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP 290	Certificación	1.528
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO





















RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
14	12	21

PARTE DE OPERACIONES N° 040112

Yacimiento: SP Cliente: YFF

Móvil: 102 Locación N° 290

Equipo N°: km: 1

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
—	—	—	Covereo
12:00	13:00	1:00	Prueba de tests
			4 anclajes
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* Anclajes no homologados

OPERADOR Ocalora Jorge

AYUDANTE Mojano Marcelo

Firma Kompass srl

Firma autorizada

Imprenta ROSEDUMA - Fecha de Impresión: 29/09/2021 - N°39.501 al 40.250

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO:

¿Conoce el tiempo neto de parador?

¿Encontró el equipo parado?

¿Puesta en disponibilidad?

Fecha y hora de parada (*):

Fecha y hora de PD (**):

(*) Solo si las conoce

(**) Puesta en disponibilidad