

Cliente	YPF
Yacimiento	SEÑAL PICADA
Pozo	SP 326
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE
Operario 2	YORDAN, KEVIN
Vehículo	102


Fecha	4/7/2021 12:11:28
-------	-------------------

Certificación	66
---------------	----

Cant. Anclajes	4
----------------	---


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

