

Cliente	YPF	Fecha	28/10/2021 17:13:32
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-106	Certificación	1.410
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 21-10-2021 APROBADO

Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 21-10-2021 APROBADO

Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE REEMPLAZADO APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE TESTEADO EL DIA 21-10-2021 APROBADO

YPF

SP-0106a(I)







Non-Pass Servicios Especiales
PROTOCOLO DE PRUEBA
FECHA DE TESTEO: _____
VENIDOR T.M.N.: _____
LOCALIZACIÓN: ANCLAJE ☒ / ANGULO ☐
VERIFICA ☒ / NO VERIFICA ☐

90001 07239
7300K 11.5



Día

Mes

Año

28

10

21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039244

Yacimiento: SEÑAL PICA Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 106

Equipo N°: km: 18

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
16,30 HS	17,00 HS	0,30 HS	CARRETERO
17,00 HS	17,30 HS	0,30 HS	PRUEBA DE TENSION
			1 ANCLAJE
			APROBADO.

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

* APROBADO MUCHOS NO 3 REEMPLAZADO

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass SH

Firma autorizada