

Cliente	YPF	Fecha	21/10/2021 13:59:53
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-106	Certificación	1.372
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO CON EBRA CORTADA




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Día

Mes

Año

21	10	21
----	----	----

N° 039228

Yacimiento: SEÑAL PICAÑA Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 106Equipo N°: / km: 6

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12,00 HS	12,15 HS	0,15 HS	CABLEADO.
12,15 HS	13,15 HS	1 HS.	PRUEBA DE TENSION
			Y ANCLAJES
			APROBADOS.

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

OPERADOR DIAZ ROLOAYUDANTE YORIS KEVIN

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

SP-0106a(I)

















