


Cliente	YPF	Fecha	19/09/2021 13:29:34
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-189	Certificación	1.300
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: SE ENCUENTRAS EBRAS DE CABLE DE ANCLAJES ABIERTAS.. APROBADO



Recurso Asignado				
Contratista	División	Familia	Identificación	Denominación
KOMPASS SRL			EAN_2320QG60_0162	162 - EAN_2320QG60_0162 ENSAYO ANCLA

Clase Orden de Trabajo	EP30
------------------------	------

Ubicación Técnica		Equipo	
Código	RO-RDS-P-SPV-PIASPD01-COLSAL01-SP189	Código	ISSSP189
Descripción	POZO DE INYECCIÓN DE AGUA TRATADA SP189	Descripción	INST. SUBSUPERFICIE SP189
		Clase	SUBSUPERFICIE

Texto Ampliado del Aviso	

Diagnóstico			
Origen	Parte objeto	Síntoma	Causa
Aviso	Zona / Instalación	No funciona	Causa Indeterminada
Analisis			Los

Historial de intervenciones (últimas 3 órdenes)			
Fecha real	OT	Preventivo	Correctivo
Descripción orden de trabajo			

Detalle de Operaciones a Ejecutar				
IMPORTANTE: Antes de ejecutar una operación verifique que la operación anterior fue ejecutada TDV: Tiempos de viaje - TNR: Tiempo neto de reparación - TV: Tiempos varios - TR: Tiempo restante				

Operación anterior	Recurso	Fecha Inicial Plan	Hora Inicial Plan
No hay operación anterior	---	---	---

Operación 40 - Inspeccionar y ensayar anclajes					Programación 18.09.2021 00:00:00
Fecha Inicial Real	Hora Inicial Real	Fecha Fin Real	Hora Fin Real		
18/09/2021	12,00 Hs	18/09/2021	13,30 Hs.	TDV (hs.)	TNR (hs.)
0,30 Hs	1 Hs	—	—	TP (hs.)	TR (hs.)
		—	—	—	Cant. Serv / UM
		—	—	—	4x Pos 20


Tiempo de Parada	SI	NO	Cantidad de horas:
Conoce el tiempo neto de parado?			Fecha y hora de parada (*):
Encontró el equipo parado?			Fecha y hora de PD (**):
Puesta en disponibilidad?			

(*) Solo si las conoce

(**) Puesta en disponibilidad

Lista de componentes planificados			Denominación componente	Cant.	Cant. Cons.	UM
Pos	Componente					



				Ejecutó
Operaciones	Op.	Sub.Op	Descripción Operación	S N NA
				<input checked="" type="checkbox"/>
Puntos de medida				Observaciones
Pto.Medida	Descripción Punto Medida	UM	Valor medido	
Observaciones				
<p>- Pos 20 x 4.</p>				
Aspectos de seguridad a considerar				
<ul style="list-style-type: none">• Antes de iniciar las actividades, revise los riesgos específicos de la actividad y asegúrese que los elementos de protección personal están disponibles y en condiciones.• Informar a los implicados en los trabajos el inicio y alcance de los mismos				
Firma y aclaración responsables (IMPORTANTE: Sin la aclaración de la firma la orden de trabajo está sujeta a rechazo)				
 _____ Ejecutante (Servicio que ejecuta la actividad)				

Esta orden de trabajo debe ser entregada por:

- EL EJECUTANTE al SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD en 1 día hábil posterior a la finalización de la ejecución.
- EL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD al OPERADOR SAP en 3 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución.





Día Mes Año

14 08 21

PARTE DE OPERACIONES N° 038843

Yacimiento: SEÑAL PICA Cliente: YPF
Móvil: 102 Locación N° SP-109
Equipo N°: 1 km: 16

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12,00 HS	12,30 HS	0,30 HS	CERRADO
12,30 HS	13,30 HS	1 HS	Prueba de Tension y vuelos APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI NO

Su opinión por el servicio brindado es:

EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Dreyer no llevado.

AYUDANTE

Karsa llevado.

Firma Kompass srl


Firma autorizada

YPF

← A POZO:
SP-189















FORMATO DE PROVOCACIONES
FECHA DE TESTEO
TENSION = 1000
LOCALIZACION Y ANGULO
VERIFICA NO VERIFICA