

Cliente	YPF	Fecha	23/12/2021 13:46:36
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-251	Certificación	1.549
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO





YPF

↑ A POZO:
SP-251





















Clase Orden de Trabajo EP30

Ubicación Técnica	
Código	RO-RDS-Y-SPV-BATSPD01-COL AUXILIAR
Descripción	

RO-01 01 - Rev 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012



Día Mes Año
23 12 2021

PARTE DE OPERACIONES

N° 040261

Yacimiento: SEÑAL PIEDRA

Cliente: YPF

Móvil: 102

Locación N° 251

Equipo N° 1

km: 105

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10,00 HS	13,00 HS	3 HS	CARRETEO
13,00 HS	14,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TALLA
			5 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato

SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es:

EX ☐

MB ☐

B ☐

R ☐

M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR RODRIGO P. MARCELO

AYUDANTE ESP. MOCH ALDO

Firma Kompass srl

Firma autorizada

Imprenta ROSEDUMA - Fecha de Impresión: 30/11/2021 - N° 40.251 al 40.750

ORIGINAL: Blanco / DUPLICADO: Color / TRIPLICADO: Color