

Cliente	YPF	Fecha	07/12/2021 15:52:53
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-500	Certificación	1.511
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO NO HOMOLOGADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO NO HOMOLOGADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO NO HOMOLOGADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO NO HOMOLOGADO























RO-01.01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día Mes Año
07 12 21

PARTE DE OPERACIONES N° 039995

Yacimiento: SEVAL PICASA Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 500Equipo N°: / km: 111

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12,00 HS	15,00 HS	3 HS	CARRETERO
15,00 HS	16,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			Y ANCHILAS
			APROBADO


Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Juan Carlos Maza

AYUDANTE

ESPINOZA ALDO
Firma Kompass srl

Firma autorizada