

Cliente	YPF	Fecha	28/10/2021 12:01:06
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-56	Certificación	1.406
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.:

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.:

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.:

Observaciones: ANCLAJE NO HOMOLOGADO APROBADO



YPF

← **A POZO:
SP.a-56**







KOMPASS Servicios Especiales
PROTOCOLO DE PRUEBA
FECHA DE TESTEO

219384
2900K-IP















COMPASS Servicios Especiales

Nº PRÓTOCOLO DE PRUEBA: _____

FECHA DE TESTEO: _____

TENSIÓN (N/Min): _____

LOCALIZACIÓN: _____

VERIFICACIÓN: ☐ SÍ ☐ NO

ANCLAJE: ☐ SÍ ☐ NO

ÁNGULO: _____

NO VERIFICA: ☐



Día Mes Año
 28 10 21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039240

Yacimiento: SEÑAL PIGASA Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° 56Equipo N°: 103 km: 103

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00 HS	11,00 HS	3 HS	CORTEO
11,00 HS	12,00 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			5 ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada