

Cliente	YPF	Fecha	23/12/2021 14:54:10
Yacimiento	SEÑAL PICADA		
Pozo	SP-88	Certificación	1.550
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.:

Observaciones: ANCLAJE APROBADO EL DIA 14-12-2021

Anclaje Nro.:


Observaciones: ANCLAJE APROBADO EL DIA 14-12-2021

Anclaje Nro.:

Observaciones: ANCLAJE APROBADO EL DIA 14-12-2021

Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

← A POZO:
SP-0088(1)[00]a





Recurso Asignado				
Contratista	División	Familia	Identificación	Denominación
KOMPASS SRL	SERVICIOS AUXILIARES	Cuadrilla de ensayo de anclajes	EAN_KOMPASS1_4654 4	4654 - EAN_KOMPASS1_4654 Ensayo ancla

Clase Orden de Trabajo	EP30
------------------------	------

- CC
- Desc
- Texto A
- Diagnós
- Origi
- Avis
- Anali



RO-01.01 - Rev: 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
23	12	21

PARTE DE OPERACIONES N° 040262

Yacimiento: SEÑAL PUMA Cliente: YPF
Móvil: 102 Locación N°: 08
Equipo N°: 1 km: 12

Servicio solicitado por:


DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
14,00 HS	14,30 HS	0,30	CARRETE
14,30 HS	15,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION 1 ANCLAJE
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI NO

Su opinión por el servicio brindado es: EX MB B R M

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Hoyano Marcelo
AYUDANTE Estimola Aldo

Firma Kompass srl  Firma autorizada