






INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

MOVIL 103 - KPW033



Operador 1: Choque, Ivan 33740408

Operador 2: Quiles, Francisco 34420901

Pozo

20

Yacimiento

VAM

Observaciones:

ANCLAJE Nº 2 PROBO PRUEBA PERO NO ESTA EN BUENAS CONDICIONES
ANCLAJE Nº 5 DIFICIL ACCESO