




Orden de Trabajo:


MOVIL 101 - KPW033

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO


07:04:08 p.m.




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) -----



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: VAM 30

Yacimiento: VAM

Observaciones: PRUEBA DE TENSION DE 3 ANCLAJE  
S TODOS OK EL N° 4 NO ESTABA