


Ciente	YPF	Fecha	03/11/2021 10:03:06
Yacimiento	Volcan Auca Mahuida		
Pozo	VAM 50	Certificación	1.426
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	MOYANO, MARCELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Día	Mes	Año
23	11	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039605

Yacimiento: MAN Cliente:

Móvil: 102 Locación N° 40

Equipo N°: km: 70

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08:30	11:00	2:30	Leoneteo
11:00	12:00	1:00	Revisa de brisa
			4 arboles
			Arboles

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Odoz Jorge

AYUDANTE Mayra Moala

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

A POZO:

YPF.Nq.VAM-50















