





Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) NO APTO



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Luis Petrini DNI: 20196497

Pozo: VAM 6

Yacimiento: VAM

Observaciones: ANCLAJE N°4 FALLO LA PRUEBA