




Orden de Trabajo:


MOVIL 101 - KPW033

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO

03:38:56 p.m.




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO




ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO

03:38:56 p.m.



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) SI APTO

03:38:56 p.m.



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo: VAM 66

Yacimiento: VAM

Observaciones: