




Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO

05:55:30 p.m.




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) NO APTO

05:58:22 p.m.




ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO

05:52:00 p.m.



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) SI APTO

05:58:18 p.m.



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Jose Castillo DNI: 25725518

Pozo:

Yacimiento:

Observaciones: ANCLAJE N°2 FALLO LA PRUEBA.