


|            |                    |                |                    |
|------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Cliente    | YPF                | Fecha          | 06/04/2018 9:36:58 |
| Yacimiento | Volcan Auca Mahida |                |                    |
| Pozo       | VAM 80             | Certificación  | 97                 |
| Operario 1 | Choque, Ivan       |                |                    |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro    | Cant. Anclajes | 5                  |
| Vehículo   | 102                |                |                    |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

