


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Francisco Quiles DNI 34420901

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Observaciones:

Pozo: VAM 88

Yacimiento: VAM