

Cliente	YPF	Fecha	19/09/2021 16:56:41
Yacimiento	Volcan Auca Mahida		
Pozo	VAM 89	Certificación	1.301
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: HEBRAS DESACOMODADAS DEL ANCLAJE. APROBADO



Recurso Asignado		Identificación		Denominación
Contralista	División	Familia	EAN_2320QG60_0162	162 - EAN_2320QG60_0162 Ensayo ancla
KOMPASS SRL				

Clase Orden de Trabajo	EP30
------------------------	------

Ubicación Técnica		Equipo	
Código	RO-RDS-Y-SPV-BATVAM01-COLAUX12-VAM89	Código	ISSVAM89
Descripción	VAM-89(D)[00]A	Descripción	INST. SUBSUPERFICIE VAM89
		Clase	SUBSUPERFICIE

Texto Ampliado del Aviso

Diagnóstico		Síntoma	Causa
Origen	Parte objeto	No funciona	Causa Indeterminada
Aviso	Zona / Instalación		
Analisis			

Historial de intervenciones (últimas 3 ordenes)				Descripción orden de trabajo
Fecha real	OT	Preventivo	Correctivo	

Detalle de Operaciones a Ejecutar				
IMPORTANTE: Antes de ejecutar una operación verifique que la operación anterior fue ejecutada				
TDV: Tiempos de viaje - TNR: Tiempo neto de reparación - TV: Tiempos varios - TR: Tiempo restante				

Operación anterior	Recurso	Fecha Inicial Plan	Hora Inicial Plan
111 - Realizar excavación / Soterrar línea	1773 - SOL_EQSPC03X 1773 SOLDADURA	19.09.2021	08:00:00

Operación 160 - Inspeccionar y ensayar anclajes					Programación 19.09.2021 08:00:00	
Fecha Inicial Real		Hora Inicial Real		Fecha Fin Real		Hora Fin Real
TDV (hs.)		TNR (hs.)	TV (hs.)	TP (hs.)	TR (hs.)	Cant. Serv / UM

Tiempo de Parada		SI	NO	Cantidad de horas:
¿Conoce el tiempo neto de parado?				Fecha y hora de parada (*):
¿Encontró el equipo parado?				Fecha y hora de PD (**):
¿Puesta en disponibilidad?				

(*) Solo si las conoce

(**) Puesta en disponibilidad

Lista de componentes planificados					Cant.	Cant. Cons.	UM
Pos	Componente	Denominación componente					





Día	Mes	Año
19	08	21

PARTE DE OPERACIONES N° 038844Yacimiento: V A M Cliente: YPFMóvil: 102 Locación N° BPEquipo N°: — km: P1

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13,30 HS	16,30 HS	3 HS	CORRETEO
16,30 HS	17,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENSION
			y ANCLAS ES
			ATROJES.

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada



YPF

YPF S.A.

Area Volcan Auca Mahuida

x: 5.825.976,50 / y: 2.506.252,16

**Subsecretaria de Estado de Ambiente
y Desarrollo Sostenible**

Disposición N°













SERVICIOS ESPECIALES

Nº PROTOCOLO DE PRUEBA: _____

FECHA DE TESTEO: _____ ANGULO: _____

TENS. MIN.: _____

LOCAL. DE ANCLAJE: _____

NO VERIFICA ☐



