


Cliente	YPF	Fecha	19/03/2018 11:36:15
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims 100	Certificación	544
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: fallo



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: fallo

