


Cliente	YPF	Fecha	06/02/2018 11:21:28
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims 115	Certificación	442
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	2
Vehículo	102		

Aclaje Nro.: 1

Observaciones:



Aclaje Nro.: 2

Observaciones:

