


Cliente	YPF	Fecha	15/02/2018 10:50:51
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims 202	Certificación	468
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




Aclaje Nro.: 2

Observaciones:



Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones:

