


Cliente	YPF	Fecha	15/03/2018 12:43:10
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims 210	Certificación	538
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: anclaje con pelos cortado




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

