






INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

MOVIL 103 - KPW033



Operador 1: Quiles, Francisco 34420901
Operador 2: Choque, Ivan 33740408

Pozo: lms
Yacimiento: 98

Observaciones: