


Cliente	YPF	Fecha	13/03/2018 10:03:58
Yacimiento	Lomita		
Pozo	Ims F19	Certificación	527
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.:

Observaciones: no se pudo medir difcil acceso


Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

