


|            |                  |                |                    |
|------------|------------------|----------------|--------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 02/08/2018 9:41:59 |
| Yacimiento | Puesto Hernández |                |                    |
| Pozo       | PH 1745          | Certificación  | 688                |
| Operario 1 | Choque, Ivan     |                |                    |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro  | Cant. Anclajes | 5                  |
| Vehículo   | 102              |                |                    |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

