


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Observaciones:

Pozo:

ph2098

Yacimiento:

ph